



- **La térmica general no debe estar a más de 2 metros del medidor, medido sobre el cable que conecta el medidor y la térmica**
- **La térmica general debe ser bipolar en caso de un medidor monofásico y tetrapolar para un medidor trifásico y no debe superar los 20 A.**